

Số: /BC-UBND

Tỉnh Châu, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả khắc phục những yêu cầu trong công tác PCCC tại chợ Châu Sa

Thực hiện Công văn số 3145/UBND-KT ngày 24/8/2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND xã Tịnh Châu báo cáo kết quả khắc phục những yêu cầu trong công tác PCCC tại chợ Châu Sa xã Tịnh Châu, cụ thể như sau:

1. Đánh giá thực trạng và tình hình hoạt động của chợ hiện nay

Chợ Châu Sa có từ trước năm 1858, trải qua quá trình sử dụng các giai đoạn lịch sử khác nhau; đến nay đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND xã Tịnh Châu ngày 28/6/2019; Số vào sổ: CT 12630; Số phát hành: CL 472966; Thửa đất số: 322; Tờ bản đồ số: 21; Diện tích: 5.042,3m², Mục đích sử dụng: Đất chợ.

Chợ Châu Sa, xã Tịnh Châu, (gồm các hạng mục: Đình chợ và dãy Ki ốt; Lều chợ, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống thoát nước, khu thu gom rác, giếng đóng, nhà vệ sinh và Bê tông nền lều chợ và đường đi bê tông phía Đông Bắc chợ) được đưa vào sử dụng từ tháng 7/2004; với quy mô cụ thể như sau:

- Đình chợ: nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 378m² với 40 lô, diện tích mỗi lô 05m²,
- Dãy Ki-ốt nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 471m² với 37 kiốt, diện tích mỗi lô 12m².
- Lều chợ nhà 01 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 144m² với 36 lô, diện tích mỗi lô 2,38m².

Bê tông nền lều chợ và đường đi bê tông phía Đông Bắc chợ (phần phát sinh) được khởi công xây dựng vào ngày 25/4/2004 và hoàn thành vào ngày 30/7/2004.

Hiện nay, chợ Châu Sa đã xuống cấp, không an toàn trong quá trình mua bán, kinh doanh của tiểu thương, đặc biệt là vào mùa mưa bão, cụ thể như sau:

- + Đình chợ: đã xuống cấp nghiêm trọng một số vị trí đà dầm bị bong tróc, nứt cục bộ; hệ thống kèo làm bằng gỗ đã bị hỏng do bị mối, mọt; phần mái lợp bằng tôn Bro xi măng bị rạn nứt, dột nước khi trời mưa;
- + Dãy Ki ốt: tường bị bong tróc hư hỏng; phần mái lợp bằng tôn Bro xi măng bị rạn nứt, dột nước khi trời mưa.
- + Lều: mái lợp bằng tôn Bro xi măng bị rạn nứt, dột nước khi trời mưa.
- + Không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường đơn sơ không đáp ứng nhu cầu kinh doanh của hộ tiểu thương; Hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy đã xuống cấp nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ tại chợ.

- Tại chợ đã trang bị phương tiện chữa cháy xách tay: 12 bình chữa cháy MT5, 05 bình khí chữa cháy MFZL8; 08 bình MZ8, niêm yết nội quy, 03 bộ tiêu lệnh PCCC.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: không có hệ thống mô tơ bơm nước trực tiếp, chỉ sử dụng của các hộ tiểu thương, nguồn điện sử dụng mô tơ bơm nước không được bố trí riêng biệt.

- Vệ sinh môi trường tại chợ được đảm bảo, chợ được quét dọn hàng ngày, có đặt các thùng rác để các hộ tiểu thương bỏ rác.

2. Kết quả khắc phục yêu cầu về PCCC tại biên bản kiểm tra ngày 24/02/2022 của Công an tỉnh Quảng Ngãi:

- Đã chỉ đạo Ban quản lý chợ Châu Sa tổ chức tháo, dọn một số bậc, dù của hộ tiểu thương che chắn làm cản trở đường đi nội bộ của chợ, nhằm đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

- Thường xuyên chỉ đạo Ban an toàn giao thông của xã phối hợp với Ban quản lý chợ tổ chức giải tỏa một số điểm lấn, chiếm lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh trước khu vực chợ.

- Chỉ đạo Ban quản lý chợ thường xuyên kiểm tra bình PCCC, việc sử dụng điện của các hộ kinh doanh tại chợ, hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng điện an toàn; trang bị, mua sắm bình PCCC, lắp đặt các bảng chỉ dẫn thoát nạn tại chợ; lắp đặt các bảng tiêu lệnh, nội quy PCCC... nhằm đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại chợ.

- Về lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy: Địa phương đã đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2023 và đã được HĐND xã thống nhất tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11/7/2023. Đồng thời, hiện nay UBND xã đang lập các thủ tục tiếp theo để triển khai sửa chữa, nâng cấp hệ thống PCCC tại chợ Châu Sa.

3. Khó khăn trong công tác khắc phục những yêu cầu trong công tác PCCC

-Chợ Châu Sa được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2004, một số hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực đình chợ nên rất khó khăn cho việc bố trí các trang thiết bị, hệ thống phục vụ công tác PCCC và CNCH tự động để đảm bảo an toàn về PCCC tại chợ.

-Kinh phí của địa phương có hạn, nên không có khả năng để đầu tư xây dựng hệ thống báo cháy tự động và hệ thống đèn chiếu sáng sự cố.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Tịnh Châu về khắc phục các yêu cầu trong công tác PCCC tại chợ Châu Sa./.

Nơi nhận:

- UBND TP Quảng Ngãi;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Thanh Tuấn

